Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:57

Link do produktu: https://www.ikrtech.pl/zestaw-naprawczy-do-pompy-myjacej-typu-h-040332-p-237.html



# Zestaw naprawczy do pompy myjącej typu H - 040332

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **475,00 zł** |
| Cena netto | **386,18 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **040332** |

## Opis produktu

**Zestaw naprawczy do pompy myjącej typu H - 040332**. Część do serwisu pompy myjącej. Sprawdź typ pompy, wykonanie i wymiary elementu.

Zestaw pompy H obejmujący następujące elementy: 1 turbina Ø 120 (040333), 1 korpus pompy (040334), 8 śrub 5x22 (040337), 1 uszczelka toroidalna Ø 142x3,53 (040341), 1 zestaw uszczelniający z uszczelkami nitrylowymi (040390), 1 kołnierz pośredni (040391), 1 kierownica strug (040392) - Średnica po stronie ssącej 40 mm- Średnica po stronie tłoczącej: zewnętrzna 25,4mm / wewnętrzna 18,6 mm. Przystosowany do SIREM zamienny bez modyfikacji.